「宜蘭縣都市原住民服務站」逾50年建造物現場勘查及文化資產價值評估紀錄

一、 時間：107年10月15日（星期一）下午3時

二、 地點：宜蘭市中山路5段152號

三、 主持人：張科長惠如　　記錄：邱寶珠

四、 出列席單位及人員：如簽到冊

五、 現場勘查結果：

（一）現場勘查意見：

1. 本3棟建物位於新生派出所後方，為戰後興建之宜蘭縣民防指揮部辦公廳。
2. 建築體為加強磚造之一層樓平頂建築。其中兩棟閒置多時，門窗佚失。建號133建物現作為宜蘭縣都市原住民服務站，前方並加建鐵皮屋。
3. 本3棟建築物均為當時常見一般形式及構法，不具特殊性。

（二）現場勘查結果：

不具文化資產價值。

六、 文化資產價值評估：

此次勘察之3棟建築，俱為戰後興建之加強磚造一層平頂建築，為一般辦公廳舍及附屬建築之構造與形式，不具特殊性。整體而言，不具地域風貌、民間藝術、建築史或技術史之特色，故評估結果為不具文化資產價值。

七、結論：

本案經現場勘查及文化資產價值評估結果，該3棟建造物不具文化資產價值。

八、散會：下午3時50分