宜蘭縣109年度9月份觀光遊憩景點經營管理與安全維護督導考核紀錄

一、時間：109年9月22日、9月25日、9月29日

二、考核地點：如下列。

三、考核結果：

檢查項目	考核情形	考核結果
公廁整潔	大致良好	最　優：龍潭湖風景特定區、南澳農場 待改進：羅東運動公園
設施維護	大致良好	最　優：東港榕樹公園 待改進：宜蘭河濱公園
植栽養護	大致良好	最　優：五峰旗風景特定區、冬山河生態綠舟（森林公園） 待改進：宜蘭河濱公園
環境整潔	大致良好	最　優：龍潭湖風景特定區、豆腐岬風景區 待改進：草湳湖臨湖步道、南方澳漁港

四、考核缺失情形：

序號	考核地點	缺失及建議
1	頭城濱海森林公園	施工休園中。
2	五峰旗風景特定區	1.停車場廁所前椅子破損，需改善。 2.地面有零星垃圾。
3	林美石磐步道	步道入口許多垃圾，請加強巡查及維護頻率。
	草湳湖臨湖步道	1.告示牌、解說牌髒污，建議擦拭。 2.入口邊坡許多垃圾，請加強巡查及維護頻率。
4	龍潭湖風景特定區	1.攤販販售茶葉外包裝需標示茶葉產地。 2.攤販販售商品多以口頭詢價，應公開標價。
5	宜蘭河濱公園	1.草坪尚留有草屑，請清除乾淨。 2.告示牌已白化，無法辨識內容為何，建議更換。 3.有大型枯木，建議移除。 4.灌木叢下雜草需拔除。 5.慶和橋上運動器材場地附近有少許垃圾，請加強巡查及維護頻率。 6.慶和橋上盆栽許多雜草，建議拔除。 7.步道燈具破損，請更換。 8.慶和橋體遭噴漆塗鴉，建議清除。
6	大湖風景特定區	未對外開放。
7	長埤湖風景區	施工休園中。
8	分洪堰風景區	1.廁所洗手台積垢、有異味，請加強巡查及維護頻率。 2.灌木中有雜草，請拔除。 3.灌木枯死，建議移除或補植。 4.草坪尚留有草屑，請清除乾淨。 5.園區殘障停車告示牌髒污，建議擦拭乾淨。

序號	考核地點	缺失及建議
9	南方澳漁港	1.廁所洗手台積垢、有異味，請加強巡查及維護頻率。 2.廁所外樹木樹穴遭放置垃圾及雜草過長、大型盆栽破損，請改善。 3.漁貨販售區地面有垃圾、煙蒂等。 4.港區內水域垃圾多，請改善。 5.垃圾筒未加蓋且設置不足。 6.代客料理區上方天花板剝離，恐掉落污染食材，請改善。 7.代客料理區出入口有許多垃圾，請改善。
10	南澳農場	1.垃圾筒未加蓋。 2.地面及水渠有少許垃圾。 3.警告標示牌面不清楚，建議更換。 4.入園告示牌龜裂，建議更換。
11	東港榕樹公園	1.紫狼尾請增加澆灌、內有雜草請移除。 2.有零星垃圾。 3.女廁便斗有青苔。
12	宜蘭運動公園	1.杉木支架多處腐朽，建議更換。 2.緩斜坡道告示牌褪色，建議更換。 3.緩斜坡道有青苔，請清除。 4.廁所內有煙蒂。
13	羅東運動公園	1.P1 女廁親子廁所馬桶積垢及有異味，請加強巡查及維護頻率。 2.園區老街碼頭告示牌龜裂褪色，建議更新。 3.垃圾筒未加蓋。 4.地面地磚破裂，建議更換。 5.灌木內有雜草，請移除。 6.枯樹請移除。 7.老街碼頭地面有少量檳榔渣及煙蒂，請加強巡查及維護頻率。
14	冬山河森林公園（森林公園）	園區解說牌邊緣翹起褪色，建議更新。
15	豆腐岬風景區	椅面翹起 1 片。