宜蘭縣 106 年度 3 月份觀光遊憩景點經營管理與安全維護督導考核結果

檢查項目	查核情形	查核結果
公廁整潔	大致良好。	最優：南澳農場。 待改進：無。
設施維護	大致良好。	最優：武荖坑風景區。 待改進：南方澳漁港(南寧市場公廁)。
植栽養護	大致良好。	最優：武荖坑風景區。 待改進： 無。
環境整潔	大致良好。	最優：蘇澳冷泉公園。 待改進：無。

考核缺失情形

序號	考核地點	缺失及建議
1	**南澳農場**	1. 淋浴區洗手台旁開關座缺蓋板，需補加裝蓋板。 2. 公廁未設置無障礙廁所，需增設。 3. 女廁洗手台水龍頭漏水。 4. 公廁未懸掛清潔維護檢查紀錄表。
2	**南方澳漁港**	**1.** 南寧市場男廁窗戶框損壞、大門及廁間門腐朽損壞。 **2.** 南寧市場公廁未設置無障礙廁所，需增設。 **3.** 江夏路公廁地面潮濕有異味。
3	**蘇澳冷泉公園**	無。
4	**武荖坑風景區**	無。