112年度上半年度縣內公園與風景遊憩區經營管理與安全維護督導考核紀錄

一、時間：民國112年6月2日、6月5日、6月7日

二、考核地點：如下列。

三、出席單位人員：詳如簽到表。　　紀錄：楊雅惠

四、考核結果：

考核成績		考核結果
優等	85分以上者	蘭陽博物館、湯圍溝溫泉公園、宜蘭運動公園、宜蘭旅遊服務中心(含宜蘭行口、丟丟噹廣場、幾米廣場、火車站站前廣場)、跑馬古道公園、宜蘭美術館、五峰旗風景特定區、員山公園、望龍埤、頭城運動公園、宜蘭中山公園、宜蘭河濱公園
甲等	80分以上未滿85分者	龍潭湖風景特定區、頭城濱海森林公園、石牌縣界公園、三民濕地公園、永鎮海濱公園、東港榕樹公園
乙等	70分以上未滿80分者	無
丙等	60分以上未滿70分者	無
丁等	未滿60分者	無

五、考核缺失情形：

序號	考核地點	缺失及建議
1	石牌縣界公園	 1. 水塔隔離有穿刺的危害、配電箱未有符合正確上鎖的型式，待改善。 2. 花台雜草未拔除。 3. 少數花台灌木有枯枝。 4. 未設有巡查紀錄表，廁所內無提供衛生紙及綠美化盆栽。 5. 有部分積水容器且孳生孑孓 。 6. 無障礙通路不良。 7. 停車場鋪面有坑洞，標線不明。 8. 步道和停車場鋪面有破損。
2	蘭陽博物館	1. 餐飲環境衛生輔導改善，請業者(化石先生蘭博店、披薩霸、雞蛋仔)於112年6月15日前完成。 2. 園區中發現1至2棵枯死喬木未移除。 3. 水域發現有垃圾(鋁箔包)。 4. 廁燈可稍微明亮些。

3	頭城運動公園	1.有枯死喬木及灌木未清除。 2.公廁設有監視器，其他皆無裝設。 3.洗手檯稍有污垢，清潔工具(拖把)置放於屋外未妥善儲藏。 4.無障礙通路不良。 5.步道規劃不佳。 6.無障礙停車格無標示，標線不清。 7.洗手檯骯髒，建議清洗。 8.排水水溝要清理，建議改善。

		9.防撞柱海綿脫落請改善。 10.道路鋪面受損、不平整，建議改善。

		11.水溝蓋網子有破損，且突出有危險性，建議改善。
4	頭城濱海森林公園	1.入口處雜草超過60公分，建議除草避免孳生蚊蟲。 2.垃圾集中點放置於屋外，易孳生蚊蠅，影響美觀，建議放置屋內做整理。 3.廁所未接電源，親子廁所馬桶內有異物。 4.有專人清潔維護，未有巡查紀錄表。 5.廁所內建議增加綠美化盆栽等。 6.餐飲環境衛生輔導改善，請業者(有海真好咖啡)在112年6月15日前完成。 7.符合督導檢查重點，僅灌木間雜草需拔除。

		 8. 電源箱未關，請改善。
5	永鎮海濱公園	1. 木棧道旁灌木有枯枝需清除。 2. 區域內環境清潔維護良好，惟部分防風林內有些許垃圾。
6	東港榕樹公園	1. 公廁小便斗底部稍有黃垢，清潔工具未妥善儲藏。 2. 廁間內無掛勾或置物檯，無提供衛生紙。 3. 邊坡雜草有點過長。
7	五峰旗風景特定區	1. 廁間內部分掛勾損壞，建議改善。 2. 有部分廁間上鎖不供使用。 3. 部分喬木支架底部腐朽，建議拆除或更換。 4. 部分灌木(棕竹)須修剪。 5. 服務中心部分無障礙通路不良。
8	跑馬古道公園	1. 入口處第一間公廁廁間無掛勾或置物檯請

		改善，親子廁所內洗手檯無水。 2.近成功新村圍牆榕樹支架如無支撐功能，建議移除。
9	三民濕地公園	1.喬木側枝缺乏修剪，部分樹冠枝幹過密，須適當疏剪整形。 2.水黃皮(2株)枯死未移除補植。 3.有倒伏樹幹未清除。 4.第2、3池池岸灌木須修剪。 5.鄰近住宅灌木高度過高須修剪。 6.救生圈無繩索，且放地上，請改善。 7.園區有垃圾，請改善。

10	湯圍溝溫泉公園	1.水域清潔，區域內有少許垃圾及煙蒂。 2.檢查當時女廁一廁間有穢物及垃圾。 3.整體喬、灌木修剪良好，惟須修剪部分繁密樹冠。 4.灌木下雜草較長須拔除，建議灌木寬度稍縮減,以利雜草維護作業。 5.部分高低差，無障礙需加強。 6.親子溫泉魚體驗館兼售飲料，提醒食品業者應完成食品登錄。
11	龍潭湖風景特定區	1.廁所內有放置一大桶水備用，但無加蓋，建議加蓋，以免孳生蚊蟲。 2.公廁鏡子已氧化不潔，建議更換。 3.設有AED、急救箱但沒標示，存放在臨時辦公室內。 4.現場有一攤販，販售蔬果，自製瓶裝飲料，花生(熟)，拒不配合查核。 5.大草坪區灌木須修剪至適當高度(稍長)，灌木下雜草過多須拔除。 6.草坪長度稍長須改善。
12	望龍埤	1.廁所櫻花支架腐朽未移除。 2.花田村對面榕樹支架腐朽未移除。 3.環埤步道楓樹側枝芽未修剪。 4.環埤步道近山側部分雜草稍長，修剪後月桃葉未移除。 5.請加強垃圾分類工作。 6.未設置無障礙停車位。 7.車位大小劃設不一。
13	宜蘭旅遊服務中心(含宜蘭行口、丟丟噹廣場、幾米廣場、火車站站前廣場)	1.6/6巡查紀錄表未填寫。 2.旅遊服務中心周圍灌木下雜草稍多，灌木建議補植或汰換。 3.行口喬木支架腐朽須移除，臨宜興路灌木須修剪。 4.行口周圍灌木下雜草稍多須拔除。 5.站前廣場喬木修剪美觀，灌木下雜草稍多須拔除。
14	宜蘭美術館	1.身障廁所內無掛勾或置物架，建議改善。 2.大門口黃椰子有枯枝葉，須修剪。 3.大門口鄰中山路灌木修剪尚佳，惟修剪後

		枯葉及落葉須清除，雜草須拔除。 4. 花轟小姐招牌下灌木生長不良，建議汰換或移除改礫石或草皮。 5. 對(拾得)物處理流程不熟悉。
15	宜蘭中山公園	1. 僅廁所外1支監視鏡頭，且無法確認是否堪用， 監視設備不理想，建議改善。 2. 整體樹枝，灌木修剪良好，部分喬木側枝須修剪。 3. 部分喬木支架繩索過緊已傷樹幹須移除。 4. 演藝廳後方草坪稍長須修剪。 5. 園區內菸蒂垃圾多，須改善。 6. 公廁內大小便器稍有污垢。 7. 巡查紀錄表久未填寫，洗手檯不潔。 8. 身障廁所內洗手檯無水，感應器損壞。
16	宜蘭運動公園	1. 廁間大便斗有積垢，地板稍潮濕。 2. 無提供衛生紙，廁間內無綠美化。 3. 運動中心後方楓樹支架繩索須適度調整鬆緊。 4. 全區喬木支架須評估是否留存，部分可考慮移除。 5. 運動中心後方有喬木枝幹枯萎，建議移除。 6.樓梯下面有雜物，請改善。

17	宜蘭河濱公園	1. 未有檢查紀錄表，無提供衛生紙，垃圾桶未加蓋，洗手檯無節水設施。 2. 廁內無綠美化植栽。 3. 近河岸草坪稍長須修剪。 4. 喬木主幹側枝須修剪。 5. 編號6雀榕9光臘樹1苦楝2苦楝有枯枝須修剪，支架建議移除或汰換。 6. 公園內僅往廁所方向二支監視器，橋下之北廁易發生治安事件，監視器稍嫌不足。 7. 河岸邊草皮過長，救生圈被檔住，請處理。
18	員山公園	1. 廁所前草坪區喬木支架腐朽須移除，黃椰子建議換盆。 2. 運動器材區有枯木須移除。 3. 戲台區後方有枯萎灌木須補植或移除。 4. 監視鏡頭數足，惟不知是否堪用。 5. 解說牌髒污需清洗或擦拭，請改善。

		 6.廁所旁廢棄物要清除。 7.草叢裡有垃圾需清理。