宜蘭縣 106 年度 4 月份觀光遊憩景點經營管理與安全維護督導考核結果

檢查項目	查核情形	查核結果
公廁整潔	大致良好。	最優：羅東運動公園。 待改進：無。
設施維護	大致良好。	最優：羅東運動公園、羅東林業文化園區。 待改進：無。
植栽養護	大致良好。	最優：羅東林業文化園區、宜蘭運動公園。 待改進：無。
環境整潔	大致良好。	最優：羅東林業文化園區。 待改進：無。

考核缺失情形

序號	考核地點	缺失及建議
1	石牌縣界公園	1. 公廁停水，雖有因應措施(水桶裝水)，仍應儘速修復。 2. 觀景平台有垃圾，建議加強巡查及維護頻率。
2	宜蘭運動公園	1. 部分園內道路側邊洩水口，落葉堆積，恐影響雨天排水。 2. 垃圾桶未加蓋，蚊蠅孳生。 3. 兒童遊戲場內部分設施油漆脫落。
3	羅東運動公園	1. 垃圾桶未加蓋，部分破損應更換。 2. 少部分灌木枯死，建議移除補植。 3. 無救生器材設施，建議水域部分增設救生圈，以防遊客落水。
4	羅東林業文化園區	公廁未懸掛清潔維護檢查紀錄表。