露頭位置：位於大同鄉清水溪河谷，清水地熱公園的對岸。

露頭現況：為野溪溫泉之多點溫泉露頭，岩壁和溪床均有分布，溫泉溫度最高約 81.1℃，位於溪床的露頭因無安全維護設施，已用土石填滿，避免民眾使用，惟仍有熱氣冒出，遠處即可看到裊裊白煙，前往露頭的溪床便道已封閉，避免民眾開車前往露頭，清水地熱公園內已矗立一「溫泉露頭」石牌，以呼籲遊客不要破壞溫泉露頭。

溫泉水質　　單位(mg/L)

溫度(℃)	總溶解固體	碳酸氫根離子	硫酸根離子	氯離子	總鐵離子	總硫(硫化氫及硫化氫根)	總硫(硫代硫酸根離子)
81.1	1510	1400	101	0.5	0.55	ND	<0.5

108年10月

清水溫泉露頭位置及區域劃定界樁套繪地籍圖



圖 例					
溫泉露頭區		範圍界樁		樁 位	虛 樁

主辦單位 ： 宜蘭縣政府

二度分帶(97)座標系統　比例尺 1/2000